

АКТ

прийому готовності

Відокремлений структурний підрозділ «Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»

до

нового 2024/2025 навчального року

Повна адреса 47501, Тернопільська область, Тернопільський район, м. Бережани, вул. Сонячна, 4А

Телефон 0967607916

Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти - *Пилипишин Світлана Ігорівна*

1. У 2024/2025 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 88 класів (груп), учнів, 1070 слухачів.

2. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік наявний

3. Стан та якість ремонту приміщень:

Капітального - *не проводилось*

поточного - *задовільний*

Хто виконував роботи з ремонту будівель - *власними силами*

4. Стан території та її площа - *задовільний*

5. Кількість і стан допоміжних споруд - *задовільний*

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан - *наявний, стан задовільний*

6. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан – *огорожа наявна, стан задовільний*

7. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище						
Протирадіаційне укриття						
Споруда подвійного призначення						
Найпростіше укриття	м. Бережани, вул. Академічна, 20, вул. Сонячна, 4а	1324	так	так	так	ГОТОВИЙ

Примітка: таблиця заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості				
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укрігтя, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні
Головний корпус	м.Бережани, в ул.Академічна, 20	так	так	так	так	так
Гуртожиток	вул.Садова, 4	так	так	так	ні	так
Учбові корпуси	Вул.Сонячна, 4а	так	так	так	ні	так
Спортивний зал	Вул. Шевченка, 55	так	так	так	ні	так

Примітка: табличка заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

8. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респираторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	113	□	-	113	100	
Здобувачі освіти	1070	-	-	1070	100	

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респираторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

9. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) - *так*
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) - *наявні*;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) - *ні*;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) - *так*

- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) *наявні*.

10. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан *1200 м кв., задовільний*

11. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Біології, фізики, хімії тощо, Суміщені (комбіновані)	88	так		так		так

12. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
З обробки металу та деревини З обробки харчових продуктів З обробки тканини інші	251,8	8	так	Бетонне покриття	задовільна	

13. Наявність методичного кабінету - *так*14. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників - *так*

15. Наявність технічних засобів навчання (ТЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТЗ	Кількість	Справні	Несправні
	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	150	Так	
	Магнітофони Телевізори	18	Так	
	Електрофони			
	Кінопроектори			
	Діапроектори	12	так	
	Радіовузол			
	Мовна лабораторія			
	Епіпроектори			
	Пристрій для зашторювання			
	Екрани			
	Інші пристрої			

16. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами 1033,8 кв.м., спортивним інвентарем забезпечені, стан задовільний

17. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки – 419,78 кв.м.

18. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) - задовільний. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм _____

19. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць _____, забезпеченість та стан меблів _____, забезпеченість технологічним обладнанням _____, санітарний стан _____, умови для миття рук _____.
Наявність проточної води: холодної - так, гарячої - ні.

20. Організація питного режиму – наявність кулерів.

21. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів - наявний методичний кабінет, медичний контроль здійснює медична сестра згідно договору.

22. Наявність і стан бібліотеки – наявна, стан задовільний

23. Фонд підручників, посібників, художньої літератури – 52760 примірників, періодичних видань

24. Забезпеченість підручниками за предметами - забезпечені.

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами – *освітленість відповідає вимогам*

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення *наявні*

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту - *наявна, відповідає вимогам*;

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання - *наявне, справне*;

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння - *наявні, справні*;

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту - *справні*;

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування *Головний корпус вул. Академічна, 20 – наявна система оповіщення про пожежу та управління евакуації людей (справна), відсутня система пожежної сигналізації. Лабораторний корпус № 1, № 3, учбовий корпус № 2 вул. Академічна, 20*

– відсутні. Навчально-виробничий та лабораторний корпус вул. Сонячна, 4А – наявні та справні, обслуговуються. Гуртожиток вул. Садова, 4 - наявні та справні, обслуговуються. Спортзал вул. Шевченка, 55 А - наявні та справні, обслуговуються.

Спортзал вул. Шевченка, 55 А - наявні та справні, обслуговуються.

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів *наявні, відповідають вимогам*;

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами *проведено*;

Інші питання пожежної безпеки *не подано на реєстрацію декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної разом із позитивним висновком за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану об'єкта*.

28. Стан покрівлі - *задовільний*.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

Водопостачання - *наявний, задовільний*;

газопостачання (електропостачання) – *твердопаливні котли*;

каналізація - *міська*.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну – *природня, в укриттях - комбінована*

31. Наявність підсобного господарства та його стан _____

32. Наявність гуртожитку та його стан – *задовільний*;

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) - *проводиться, документація ведеться*

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан

Готовий, наявне газопостачання та твердопаливні котли, стан задовільний.

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом - укомплектовані

36. Наявність та реєстрація колективного договору - наявний

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:
Заклад освіти готовий до роботи в новому 2024/2025 навчальному році за умови усунення порушень вимог пожежної та техногенної безпеки в коледжі, вказаних в акті.

Голова комісії: Директорка ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України»

Світлана ПИЛИПИШИН

Члени комісії:

Заступник директора з адміністративно-господарської роботи

Петро ЖОВНИЧ

Лікар із загальної гігієни від державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Тернопільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області

Наталія НАГІРНА

Провідний інспектор ВЗНС Тернопільського РУ ГУ ДСНС України в Тернопільській області

Андрій КУЗІВ